

Lo que se encontró

Ubicación



● En el **32%** de los kilómetros se transita a más de 60 kilómetros/hora.

● En el **40%** de los kilómetros no existe berma en ninguno de los costados y en el 48% es inferior a un metro.

● El **98%** de los peligros están ubicados a menos de 5 metros de los costados de la vía.

● **7%** de estos obstáculos son precipicios.

● Es una vía de **una sola calzada** (un carril por sentido)

